

Нов код на водно тяло ПУРБ II	Код на защитена зона	Име на защитена зона	Тип на защитена зона	Име на ВТ	Повърхностно/Подземно	Категория по хидро-морфологични характеристики	Обща оценка на екологичното състояние / потенциал - Повърхностни водни тела	Химична оценка на състоянието - приоритетни вещества - Повърхностни водни тела	Показатели влошаващи състоянието - Повърхностни водни тела	ЗАБЕЛЕЖКА ОБОСНОВКА ЗА ИЗКЛЮЧЕНИЯ ПУРБ 2009-2015	Основание
BG2DO700L017	BG0000154	Езеро Дуранкулак	SCI	Дуранкулашко езеро	Повърхностно	естествено	мн.лошо	няма данни	МЗБ, Риби, ФП, БПК, Електропроводимост,	Езерото се подхранва от бедни на кислород подземни води, което е причина за лошото биологично състояние и невъзможността за постигане на добро състояние преди 2027 г. (природни причини).	чл. 156в, т.1 „в“
	BG0002050	Дуранкулашко езеро	SPA								
BG2PR100L001	BG0000102	Долината на река Батова	SCI	Варненско езеро	Повърхностно	СМВТ	мн.лошо	няма данни	ФП, БПК, разт.О2, N-NO2, P-PO4, P-total	1. Районът е силно урбанизиран. 2. Зауставането на ПСОВ на населено място над 100 000 е.ж са причина за високата степен на евтрофикация. 3. Природните условия не позволяват подобряване на състоянието преди 2027 г. поради натрупването на големи количества биогени и специфични химични вещества в седимента и неизучената им динамика. Дори замърсяването да бъде сведено до минимум, мерките е възможно да не дадат необходимия ефект в рамките на определения срок. 4. Водното тяло е силно модифицирано. Ограничаването на дейностите, влияещи пряко върху факторите на средата е неприемливо от гледна точка на социалния ефект (морски транспорт, пристанищна дейност, удълбочаване, ХТС).	чл. 156г, т.1
	BG0002060	Галата	SPA								
	BG0002082	Батова	SPA								
	BG0000191	Варненско-Белославско езеро	SPA								
BG2PR100L002	BG0002046	Ятата	SPA	Канал, свързващ Белославско езеро с Варненско езеро (канал 2)	Повърхностно	СМВТ	мн.лошо	няма данни	ФП, N-NH4, N-NO2, N-NO3, N-total, P-PO4, P-total	1. Районът е урбанизиран. 2. Природните условия не позволяват подобряване на състоянието преди 2027 г. поради натрупването на големи количества биогени и специфични химични вещества в седимента и неизучената им динамика. Дори замърсяването да бъде сведено до минимум, мерките е възможно да не дадат необходимия ефект в рамките на определения срок. 3. Ограничаването на дейностите, влияещи пряко върху факторите на средата е неприемливо от гледна точка на социалния ефект (морски транспорт, пристанищна дейност, удълбочаване).	чл. 156г, т.1
	BG0000191	Варненско-Белославско езеро	SPA								
	BG0000635	Девненски хълмове	pSCI								
	BG0000107	Суха река	SCI								
	BG0000132	Побитите камъни	SCI								
BG2PR100L003	BG0000191	Варненско-Белославско езеро	SPA	Белославско езеро	Повърхностно	СМВТ	мн.лошо	непостигащо добро	ФП, N-NH4, N-NO2, N-NO3, N-total, P-PO4, P-total	1. Районът е урбанизиран. 2. Природните условия не позволяват подобряване на състоянието преди 2027 г. поради натрупването на големи количества биогени и специфични химични вещества в седимента и неизучената им динамика. Дори замърсяването да бъде сведено до минимум, мерките е възможно да не дадат необходимия ефект в рамките на определения срок. 3. Ограничаването на дейностите, влияещи пряко върху факторите на средата е неприемливо от гледна точка на социалния ефект (морски транспорт, пристанищна дейност, удълбочаване).	чл. 156г, т.1
	BG0000132	Побитите камъни	SCI								
	BG0000622	Варненско-Белославски комплекс	SCI								
	BG0000635	Девненски хълмове	pSCI								
BG2PR210R1005	BG0000132	Побитите камъни	SCI	р. Девненска - след с.Чернево до вливането в р.Провадийска	Повърхностно	естествено	умерено	няма данни	МЗБ, МФ	Значителното замърсяване от химическа промишленост оказва силно влияние върху биологичното състояние.Необходим е по-дълъг период за прочуване и оценка на причините за лошото състояние на водите, набелязване на подходящи мерки за редуциране на замърсяването и възможност за възстановяване на екосистемите	чл. 156в, т.1 „в“
	BG0000104	Провадийско - Роякско плато	SCI								
	BG0000622	Варненско-Белославски комплекс	SCI								
	BG0000635	Девненски хълмове	pSCI								
	BG0000191	Варненско-Белославско езеро	SPA								
BG2PR345R1107	BG0000104	Провадийско - Роякско плато	SCI	р.Провадийска - от гр. Провадия до вливане на р.Главница;	Повърхностно	СМВТ	умерено	няма данни	МЗБ, Електропроводимост, N-NO2, N-NO3, N-total	1. Част от предвидените мерки за в.т. са със срок на изпълнение в края на плановия период и не се очаква да се постигне ефект към 2015 г. 2. Наличието на корекция затруднява процесите на самопречистване	чл. 156в, т.1 „в“
	BG0002038	Провадийско-Роякско плато	SPA								
BG2PR345R1307	BG0000622	Варненско-Белославски комплекс	SCI	р.Провадийска - след вливането на шлагоотвал Падина до Белославско езеро	повърхностно	СМВТ	мн.лошо	няма данни	МФ, ФБ, Електропроводимост, N-NH4, N-NO2, N-total	1. Част от предвидените мерки за в.т. са със срок на изпълнение в края на плановия период и не се очаква да се постигне ефект към 2015 г. 2. Наличието на корекция затруднява процесите на самопречистване	чл. 156в, т.1 „в“
	BG0000191	Варненско-Белославско езеро	SPA								
BG2PR345R1207	BG0000104	Провадийско - Роякско плато	SCI	I участък: р. Провадийска - от вливане на р. Главница до вливане на шлагоотвал Падина; II участък: р.Манастирска - от извора до вливане в р.Провадийска	повърхностно	естествено	лошо	добро	МЗБ, МФ, Електропроводимост, N-NO3, N-total	1. Част от предвидените мерки за в.т. са със срок на изпълнение в края на плановия период и не се очаква да се постигне ефект към 2015 г. 2. Наличието на корекция затруднява процесите на самопречистване	чл. 156в, т.1 „в“
	BG0000116	Камчия	SCI								
	BG0000635	Девненски хълмове	SCI								
	BG0000191	Варненско-Белославско езеро	SPA								
	BG0002038	Провадийско-Роякско плато	SPA								
BG2PR567R011	BG0000104	Провадийско - Роякско плато	SCI	р.Провадийска - от гр. Каспичан до с. Невша	Повърхностно	СМВТ	лошо	добро	МЗБ, БПК, N-NO2, N-NO3, N-total	1.Ефекта от изграждането на ПСОВ гр. Каспичан ще окаже влияние върху състоянието на водите в участъка след 2015 г. 2. Наличието на корекция над 80 % допълнително затруднява самопречистващата способност на реката	чл. 156в, т.1 „в“
	BG0000623	Таушан тепе	SCI								
	BG0000138	Каменица	SCI								
	BG0002038	Провадийско-Роякско плато	SPA								
BG2PR600R1012	не	не		р.Крива - от Нови Пазар до вливане в р.Провадийска	Повърхностно	СМВТ	мн.лошо	няма данни	МЗБ, МФ, ФБ, Риби, БПК, Електропроводимост, N-NH4, N-NO2, N-NO3, N-total, P-PO4, P-total	Във в.т. над разглежданото има: 1.Значително замърсяване с N и P от земеделието и населени места под 2000 е.ж. за които е малко вероятно изграждането на ПСОВ до 2015 г. 2.Въвеждането в експлоатация на ПСОВ за населено място над 2000 е.ж.до 2014 г. не би могло да окаже ефект върху състоянието на водите. За водното тяло над разглежданото е определено, че доброто състояние ще бъде постигнато през 2021 г. 3. Във в.т. има констатирано значително замърсяване с органични вещества от консервна промишленост. 4. Този участък е коригиран и това допълнително затруднява процесите на самопречистване.Това е предпоставка за отлагане постигането на добрия потенциал на водите и в разглежданото в.т.до 2021 г.	чл. 156в, т.1 „в“
BG2PR600R1013	не	не		р.Крива - от след с.Лиси връх до гр.Нови Пазар	Повърхностно	естествено	лошо	няма данни	МЗБ,ФБ, БПК, N-NO2, N-NO3, N-total, P-total	1. Значително замърсяване с N и P от земеделието. 2. Наличие на населени места под 2000 е.ж. без канализация и ПСОВ за които няма да бъдат изградени ПСОВ преди 2015 г. 3. Въвеждането в експлоатация на ПСОВ и ГК за населено място над 2000 е.ж. през 2014 г.няма да окаже ефект върху състоянието на водите преди края на плановия период. Всичко това създава предпоставки за непостигане на доброто състояние на водите до 2015г.	чл. 156в, т.1 „в“
BG2PR900L019	BG0000191	Варненско-Белославско езеро	SPA	Стар канал между Варненско езеро и Черно море	повърхностно	СМВТ	мн.лошо	няма данни	ФП, БПК, N-NO2, P-PO4, P-total	1. Районът е силно урбанизиран. 2. Определяща за лошото състояние е връзката със системата Варненско - Белославско езера - Варненски залив (много лошо състояние). 3. Ограничаването на дейностите, влияещи пряко върху факторите на средата е неприемливо от гледна точка на социалния ефект (морски транспорт, пристанищна дейност, удълбочаване).	чл. 156г, т.1
BG2PR900L020	BG0000191	Варненско-Белославско езеро	SPA	Канал 1 (нов) между Варненско езеро и Черно море	повърхностно	ИВО	мн.лошо	няма данни	ФП, N-NO2, P-PO4, P-total	1. Районът е силно урбанизиран. Няма съществени дейности, оказващи директно влияние върху състоянието на водите, но определяща е връзката със системата Варненско - Белославско езера - Варненски залив (много лошо състояние). 2. Ограничаването на дейности като морски транспорт, пристанищна дейност, удълбочаване е неприемливо от гледна точка на социалния ефект.	чл. 156г, т.1
	BG0002060	Галата	SPA								
BG2KA578R1303	BG0000501	Голяма Камчия	SCI	р. Камчия от възен мост от с. Камен дял за гара Партизани до река Сладка вода (Манастирска - Южен изток)	повърхностно	СМВТ	умерено	добро	МЗБ, N-NO2, N-total	1.В района има замърсяване от много на брой населени места без ПСОВ и канализация под 2000 е.ж., което няма да бъде отстранено преди 2015 г. 2. Констатираните замърсявания от различни видове промишленост, наличието на смесена канализация без подходящо	чл. 156в, т.1 „в“
	BG0000104	Провадийско - Роякско плато	SCI								

Нов код на водно тяло ПУРБ II	Код на защитена зона	Име на защитена зона	Тип на защитена зона	Име на ВТ	Повърхностно/П одземно	Категория по хидро-морфологични характеристики	Обща оценка на екологичното състояние / потенциал - Повърхностни водни тела	Химична оценка на състоянието - приоритетни вещества - Повърхностни водни тела	Показатели влошаващи състоянието - Повърхностни водни тела	ЗАБЕЛЕЖКА ОБОСНОВКА ЗА ИЗКЛЮЧЕНИЯ ПУРБ 2009-2015	Основание
	BG0002038	Провадийско-Роякско плато	SPA	(мечи дол) при с. Красимир						пречистване и активното земеделие в района, както и корекцията на участъка, затрудняваща процесите на самопречистване, обуславят невъзможността за постигане на добър потенциал преди 2021 г.	
BG2KA578R1203	BG0000501	Голяма Камчия	SCI	I участък: р. Камчия - от вливане на р. Поройна / Боклуджадере до вливане на река Токатдере (Лопушна) при с. Арковна; II участък : Аркотински пролом, р. Камчия – от вливане на река Токатдере (Лопушна) при с. Арковна до въжен мост от с. Камен дял за Гара Партизани	Повърхностно	CMBT	лошо	непостигащо добро	МЗБ, МФ, ФБ, БПК, N-NH4, N-NO2, N-total, P-PO4	1.В района има замърсяване от много на брой населени места без ПСОВ и канализация под 2000 е.ж., което няма да бъде отстранено преди 2015 г. 2. Констатираните замърсявания от различни видове промишленост, наличието на смесена канализация без подходящо пречистване и активното земеделие в района, както и корекцията на участъка, затрудняваща процесите на самопречистване, обуславят невъзможността за постигане на добър потенциал преди 2021 г.	чл. 156в, т.1 „в“
	BG0000104	Провадийско - Роякско плато	SCI								
	BG0000393	Екокоридор Камчия - Емине	SCI								
	BG0002038	Провадийско-Роякско плато	SPA								
BG2KA578R1403	BG0000141	Река Камчия	SCI	р. Камчия от река Сладка вода (Мечи дол) при с. Красимир до вливане на р. Луда Камчия	повърхностно	CMBT	умерено	добро	МЗБ, ФБ, N-NO2, N-total	1.В района има замърсяване от много на брой населени места без ПСОВ и канализация под 2000 е.ж., което няма да бъде отстранено преди 2015 г. 2. Констатираните замърсявания от различни видове промишленост, наличието на смесена канализация без подходящо пречистване и активното земеделие в района, както и корекцията на участъка, затрудняваща процесите на самопречистване, обуславят невъзможността за постигане на добър потенциал преди 2021 г.	чл. 156в, т.1 „в“
	BG0000501	Голяма Камчия	SCI								
	BG0000104	Провадийско - Роякско плато	SCI								
	BG0002038	Провадийско-Роякско плато	SPA								
	BG0002044	Камчийска планина	SPA								
BG2KA578R1103	BG0000382	Шуменско плато	SCI	р. Поройна от извор до вливане в р. Камчия	Повърхностно	естествено	мн.лошо	добро	МЗБ, БПК, N-NH4, N-NO2, N-total, P-PO4, P-total	1.В района има замърсяване от много на брой населени места без ПСОВ и канализация под 2000 е.ж., което няма да бъде отстранено преди 2015 г. 2. Констатираните замърсявания от различни видове промишленост, наличието на смесена канализация без подходящо пречистване и активното земеделие в района, както и корекцията на участъка, затрудняваща процесите на самопречистване, обуславят невъзможността за постигане на добър потенциал преди 2021 г.	чл. 156в, т.1 „в“
BG2KA578R1003	BG0002093	Овчарово	SPA	I участък: р. Камчия - от вливане на река Врана до вливане на р. Поройна/ Боклуджадере; II участък: Р. Врана от вливане на р. Керизбунар до вливане в р. Камчия	Повърхностно	CMBT	лошо	непостигащо добро	МЗБ, МФ, Риби, БПК, N-NH4, N-NO2, N-NO3, N-total, P-PO4, P-total	1.В района има замърсяване от много на брой населени места без ПСОВ и канализация под 2000 е.ж., което няма да бъде отстранено преди 2015 г. 2. Констатираните замърсявания от различни видове промишленост, наличието на смесена канализация без подходящо пречистване и активното земеделие в района, както и корекцията на участъка, затрудняваща процесите на самопречистване, обуславят невъзможността за постигане на добър потенциал преди 2021 г.	чл. 156в, т.1 „в“
	BG0000421	Преславска планина	SCI								
	BG0000382	Шуменско плато	SCI								
	BG0000501	Голяма Камчия	SCI								
	BG0000178	Тича	SCI								
BG2KA700R016	BG0002038	Провадийско-Роякско плато	SPA	р. Стара река (Текедере) - от извор до вливане в р. Камчия	Повърхностно	естествено	мн.лошо	добро	МЗБ, БПК, N-NH4, N-NO2, N-NO3, N-total, P-PO4, P-total	1. В горното течение е констатирано значително замърсяване с органични вещества, N и P от малки населени места под 2000 е.ж. без ПСОВ, за които е ясно, че няма да бъдат изградени до 2015г. 2. Значителното натоварване, съчетано с малкия отток на реката в този участък определят и слабата самопречистваща способност на реката и невъзможността от постигане на добро състояние преди 2021г.	чл. 156в, т.1 „в“
	BG0000382	Шуменско плато	SCI								
	BG0000104	Провадийско - Роякско плато	SCI								
BG2KA800R1131	не	не		I участък: р. Врана от гр. Търговище до вливане на р. Керизбунар (Андере);II участък: р. Сива (Лилък) до вливане в р. Врана;III участък: р. Кьошка (Башбунар) до вливане в р. Врана	Повърхностно	естествено	мн.лошо	непостигащо добро	МЗБ, МФ, Риби, N-NH4, N-NO2, N-total, P-PO4, P-total	В района има замърсяване от населени места без ПСОВ и канализация под 2000 е.ж., което няма да бъде отстранено преди 2015 г.	чл. 156в, т.1 „в“
BG2KA800R1031	BG0000421	Преславска планина	SCI	р. Врана от извор до гр. Търговище	Повърхностно	естествено	умерено	добро	ФБ, Электропроводимост, N-NH4, N-NO2, N-total, P-PO4, P-total	В района има замърсяване от населени места без ПСОВ и канализация под 2000 е.ж., което няма да бъде отстранено преди 2015 г.	чл. 156в, т.1 „в“
	BG0000589	Марина дупка	SAC								
BG2MA100L001	BG0000242	Залив Ченгене скеле	SPA&SCI	ез. Мандра / Узунгерен	Повърхностно	CMBT	мн.лошо	няма данни	МЗБ, ФП, Электропроводимост, N-NH4, P-PO4, P-total	1. Установено е значително замърсяване на водите с органични вещества, N и P от непречиствени води от населено място над 10 000 е.ж. и от животновъдна ферма. 2. Характерът на стоящите води обуславя слабата им самопречистваща способност и определя невъзможността да се постигнат целите до 2015г.	чл. 156в, т.1 „в“
	BG0000271	Мандра-Пода	SPA&SCI								
BG2SE900L037	BG0000273	Бургаско езеро	SPA&SCI	Бургаско езеро	Повърхностно	CMBT	мн.лошо	непостигащо добро	МЗБ, ФП, РН, БПК, Электропроводимост, N-NH4, N-total, P-PO4, P-total	1.Установено е историческо замърсяване на дънния слой от дейността на нефтохимически завод. 2. Значително замърсяване с органични вещества, N и P от непречиствени битово-фекални води. 3. Малката дълбочина на езерото (мах. 2 м), нарушения воден баланс поради затлачена връзка със залива, както и спецификата на стоящите води, обуславят слабата самопречистваща способност и определят невъзможността да се постигнат целите преди 2027 г.	чл. 156в, т.1 „в“
BG2SE900R1130	BG0000393	Екокоридор Камчия - Емине	SCI	р.Айтоска - от извора до вливане на р.Славеева	Повърхностно	естествено	умерено	няма данни	N-NO3, N-total	Голямото натоварване с непречиствени отпадъчни води от гр. Айтос и съществуващата корекция възпрепятстват самопречистването на водите. Малко вероятно е постигане на добро състояние на водите до 2015 г. дори и в случай, че ПСОВ Айтос бъде изграден в срок.	чл. 156в, т.1 „в“
BG2SE900R1030	BG0000119	Трите братя	SCI	I участък: р.Айтоска - от вливане на р.Славеева до вливане на р.Съдиевска; II участък: р.Славеева - от извора до вливане в р.Айтоска	Повърхностно	естествено	мн.лошо	няма данни	МЗБ, МФ, БПК, N-NH4, N-NO2, N-total, P-PO4, P-total	Голямото натоварване с непречиствени отпадъчни води от гр. Айтос и съществуващата корекция възпрепятстват самопречистването на водите. Малко вероятно е постигане на добро състояние на водите до 2015 г. дори и в случай, че ПСОВ Айтос бъде изграден в срок.	чл. 156в, т.1 „в“
	BG0000151	Айтоска планина	SCI								
	BG0000393	Екокоридор Камчия - Емине	SCI								
BG2SE900R036	BG0000273	Бургаско езеро	SPA&SCI	I участък: р.Айтоска - от вливането на р.Съдиевска до след гр.Камено; II участък: р.Айтоска - от след гр.Камено до вливане в Бургаско езеро	Повърхностно	CMBT	лошо	няма данни	МФ, Электропроводимост, N-NO2, N-NO3, N-total, P-PO4, P-total	1. В разглежданото водно тяло констатираното замърсяване е от населени места над 2000 е.ж. без ПСОВ, чието изграждане до 2014 г. няма да доведе до подобряване на състоянието на водите в рамките на първия планов период. 2. В прилежащото водно тяло е констатирано значително замърсяване с органични вещества, N и P от малки населени места под 2000 е.ж. без ПСОВ, за които е ясно, че няма да бъдат изградени до 2015 г., както и от населено място над 10 000 е.ж. без ПСОВ. 3. Значителното натоварване, съчетано с нисък 80 % корекция на реката определят слабата самопречистваща способност и	чл. 156в, т.1 „в“
	BG0000151	Айтоска планина	SCI								
BG2IU200L007	BG0002041	Комплекс Ропотамо	SPA	ез. Стамболоу	повърхностно	естествено	мн.лошо	няма данни	МЗБ, Риби, ФП, БПК, Электропроводимост, разт.О2, N-NH4, P-PO4, P-total	1. Водното тяло се подхранва от дъждовни води. 2. Констатирано е замърсяване с органични вещества, азот и фосфор от непречиствени отпадъчни води от селищни образувания. 3. В периоди на засушаване количеството вода в езерото намалява, което увеличава концентрацията на замърсителите. 4. Планираното подобряване на инфраструктурата за отпадъчни води няма да бъде осъществено преди 2014 г. Поради това не е възможно подобряване на състоянието на водите преди 2021 г.	чл. 156в, т.1 „в“
	BG0001001	Ропотамо	SCI								
BG2BS000C001	BG0000156	Шабленски езерен комплекс	SPA	от с. Дуранкулак до н. Шабла	повърхностно	естествено	умерено	непостигащо добро	ФП, кислородни условия (разтворен О2 и	Малко вероятно е постигане на добро състояние на тялото преди 2027 г., поради следните причини: 1. Налице е влошено състояние по БЕК фитопланктон (вероятно поради естествени причини). 2. Най-вероятно локално дифузно замърсяване с комплексен характер (земеползване и населени места под 2000 е.ж. без	чл. 156в, т.1 „в“

Нов код на водно тяло ПУРБ II	Код на защитена зона	Име на защитена зона	Тип на защитена зона	Име на ВТ	Повърхностно/П одземно	Категория по хидро-морфологични характеристики	Обща оценка на екологичното състояние / потенциал - Повърхностни водни тела	Химична оценка на състоянието - приоритетни вещества - Повърхностни водни тела	Показатели влошаващи състоянието - Повърхностни водни тела	ЗАБЕЛЕЖКА ОБОСНОВКА ЗА ИЗКЛЮЧЕНИЯ ПУРБ 2009-2015	Основание
	BG0002050 BG0002051 BG0000621 BG0000154	Дуранкулашко езеро Калиакра Езеро Шабла - Езерец Езеро Дуранкулак	SPA SPA SCI SCI						наситеност с O2)	ПСОВ). 3.Най-вероятен пренос на замърсители с трансграничен характер.	
BG2BS000C002	BG0002051 BG0000573	Калиакра Комплекс Калиакра	SPA SCI	от н. Шабла до Камен бряг	повърхностно	естествено	умерено	добро	М3Б, ФП, кислородни условия (разтворен O2 и наситеност с O2)	Малко вероятно е постигане на добро състояние на тялото преди 2027 г., поради следните причини: 1. Налице е влошено състояние по БЕК макрозообентос и фитопланктон. 2. Най-вероятно локално дифузно замърсяване с комплексен характер (земеползване и населени места под 2000 е.ж. без ПСОВ). 3.Най-вероятен пренос на замърсители с трансграничен характер.	чл. 156в, т.1 „в“
BG2BS000C005	BG0000191 BG0002060 BG0000103	Варненско-Белославско езеро Галата Галата	SPA SPA SCI	Варненски залив	Крайбрежно	естествено	лошо	непостигащо добро	М3Б, ФП, МФБ, кислородни условия (разтворен O2 и наситеност с O2)	Малко вероятно е постигане на добро състояние на тялото преди 2027 г., поради следните причини: 1. Идентифицирано е въздействие от наземни източници чрез системата Варненско-Белославско езера, в съчетание с полузатворения характер на циркулацията на морските води в залива. 2. Подобрването на състоянието на водите е в пряка зависимост от прилагането и успешното изпълнение на мерките за речен басейн на река Провадийска и за Варненско и Белославско езера.	чл. 156в, т.1 „в“
BG2BS000C1006	BG0002043 BG0002044 BG0002045 BG0002060 BG0000116 BG0000100 BG0000103 BG0001004	Емине Камчийска планина Комплекс Камчия Галата Камчия Плаж Шкорпиловци Галата Емине - Иракли	SPA SPA SPA SPA SCI SCI SCI SCI	от к.к. Камчия до н. Емине	повърхностно	естествено	лошо	неизвестно	М3Б, ФП, МФБ, кислородни условия (разтворен O2 и наситеност с O2)	Малко вероятно е постигане на добро състояние на тялото преди 2027 г., поради следните причини: 1. Идентифицирано е въздействие от наземни източници - реките Камчия, р. Шкорпиловска, р. Вая, р. Двойница и р. Фъндъклийска, вливащи се в тялото. 2. Най-вероятно дифузно замърсяване с наземен характер от типа на земеползване и от населени места под 2000 е.ж. без осигурено пречистване на водите. 3. След достатъчно време за постигане на ефекта от приложените мерки за намаляване на замърсяването на водните тела от речни басейни р. Камчия и Севернбургаски реки, може да се счита, че е възможно достигане на добро състояние.	чл. 156в, т.1 „в“
BG2BS000C1008	BG0002043 BG0000574 BG0001004	Емине Ахелой - Равда - Несебър Емине - Иракли	SPA SAC SCI	от н. Емине до Свети Влас	Крайбрежно	естествено	умерено	добро	М3Б, кислородни условия (разтворен O2)	Малко вероятно е постигане на добро състояние на тялото преди 2027 г., поради следните причини: 1. В района съществуват специфични хидроморфоложки особености. Полузатвореният характер на залива е свързан със затруднен водообмен с открити морски води и намалена възможност за самопречистване. 2. Налице е влошено състояние на БЕК Макрозообентос.	чл. 156в, т.1 „в“
BG2BS000C1108	BG0000152 BG0002043 BG0002077 BG0000620 BG0000574 BG0001004	Поморийско езеро Емине Бакърлъка Поморие Ахелой - Равда - Несебър Емине - Иракли	SPA SPA SPA SCI SAC SCI	от Св. Влас до Поморие	повърхностно	естествено	лошо	неизвестно	М3Б, ФП, кислородни условия (разтворен O2)	Малко вероятно е постигане на добро състояние на тялото преди 2027 г., поради следните причини: 1. В района съществуват специфични хидроморфоложки особености. Полузатвореният характер на залива е свързан със затруднен водообмен с открити морски води и намалена възможност за самопречистване. 2. Налице е влошено състояние на БЕК Макрозообентос и Фитопланктон. 3. Въпреки намаляването на антропогенния натиск и въздействие в района, все още са налице множество наземно - базирани източници на замърсяване: заустване на пречистени отпадъчни води от канализационните системи на населени места и ваканционни селища; нерегламентирани зауствания от незаконни колектори, незаконни вclusions в	чл. 156в, т.1 „в“
BG2BS000C1208				от Поморие до Сарафово	повърхностно	естествено	умерено	неизвестно	М3Б, ФП, МФБ, кислородни условия (разтворен O2)	Малко вероятно е постигане на добро състояние на тялото преди 2027 г., поради следните причини: 1.В района съществуват специфични хидроморфоложки особености. Полузатвореният характер на залива е свързан със затруднен водообмен с открити морски води и намалена възможност за самопречистване. 2. Налице е влошено състояние на БЕК Макрозообентос, Фитопланктон и Макрофитобентос. 3. Въпреки намаляването на антропогенния натиск и въздействие в района, все още са налице множество наземно - базирани източници на замърсяване: заустване на пречистени отпадъчни води от канализационните системи на населени места и ваканционни селища; нерегламентирани зауствания от незаконни колектори, незаконни вclusions в отводнителни колектори, дерета; вливания на реки в тялото; наличие на рибарски селища и пристанища, яхтени пристанища/пристани.	чл. 156в, т.1 „в“
	BG0002077	Бакърлъка	SPA							очаква да се изпълни до 2027 г.	
BG2BS000C1308	BG0000270 BG0002077 BG0001502 BG0000242 BG0000271	Атанасовско езеро Бакърлъка Отманли Залив Ченгене скеле Мандра-Пода	SPA&SCI SPA rSCI SPA&SCI SPA&SCI	Южен Бургаски залив <30м	Крайбрежно	естествено	умерено	неизвестно	М3Б, ФП, МФБ, кислородни условия (разтворен O2)	Малко вероятно е постигане на добро състояние на тялото преди 2027 г., поради следните причини: 1. В района съществуват специфични хидроморфоложки особености, свързани с лошия водообмен на морските води. Заливът е свързан с езерата Вая и Мандра и в съчетание с полузатворения характер на циркулация е налице затруднен водообмен с открити води и малка възможност за самопречистване. 2. Налице е влошено състояние на БЕК Макрозообентос, Фитопланктон и Макрофитобентос. 3. Въпреки намаляването на антропогенния натиск и въздействие в района, все още са налице множество наземно - базирани източници на замърсяване: заустване на пречистени отпадъчни води от канализационните системи на населени места и ваканционни селища; нерегламентирани зауствания от незаконни колектори, незаконни вclusions в	чл. 156в, т.1 „в“
BG2BS000C1010	BG0002041 BG0002043 BG0002077 BG0001004 BG0001001	Комплекс Ропотамо Емине Бакърлъка Емине - Иракли Ропотамо	SPA SPA SPA SCI SCI	Бургаски залив > 30 м	повърхностно	естествено	умерено	добро	М3Б, ФП, кислородни условия (разтворен O2 и наситеност с O2)	Малко вероятно е постигане на добро състояние на тялото преди 2027 г., поради следните причини: 1.Въпреки намаляването на антропогенния натиск и въздействие в района, все още е налице дифузно замърсяване с комплексен характер, с произход от съседните водни тела от вътрешния Бургаски залив < 30 м (наземни източници), които ограничат със сушата и са подложени на силен антропогенен натиск. 2. Заливът е натоварен и от натиска, оказван от корабоплаването. 3. Налице е влошено състояние по БЕК Фитопланктон (дисбаланс в таксономичните метрики), като причината за това	чл. 156в, т.1 „в“
BG2BS000C1011	BG0002041 BG0002077 BG0000146 BG0001001	Комплекс Ропотамо Бакърлъка Плаж Градина - Златна рибка Ропотамо	SPA SPA SCI SCI	от н. Маслен нос до н. Корака	Крайбрежно	естествено	лошо	неизвестно	М3Б, ФП, кислородни условия (разтворен O2)	В периода на прилагане на първия План са изпълнени основни и допълнителни мерки, но ефектът от тяхното прилагане ще може да бъде отчетен след 2015г. За вторият планов период са планирани нови мерки за пълно постигане на целите.	чл. 156в, т.1 „в“
BG2BS000C1013	BG0002060 BG0002061 BG0002082 BG0002097 BG0000102 BG0000573 BG0000103 BG0001500	Галата Балчик Батова Белите скали Долината на река Батова Комплекс Калиакра Галата Аладжа банка	SPA SPA SPA SPA SCI SCI SCI rSCI	от Каварна до н. Галата	Крайбрежно	естествено	умерено	непостигащо добро	ФП, МФБ, кислородни условия (разтворен O2 и наситеност с O2)	В периода на прилагане на първия План са изпълнени основни мерки, но ефектът от тяхното прилагане ще може да бъде отчетен след 2015г. За вторият планов период са планирани нови мерки за пълно постигане на целите.	чл. 156в, т.1 „а“ и „в“
BG2BS000C1113	BG0002060 BG0000103	Галата Галата	SPA SCI	от н. Галата до к.к. Камчия	Крайбрежно	естествено	лошо	неизвестно	М3Б, ФП, МФБ, кислородни условия	В периода на прилагане на първия План са изпълнени основни мерки, но ефектът от тяхното прилагане ще може да бъде отчетен след 2015г. За вторият планов период са планирани нови мерки за пълно постигане на целите.	чл. 156в, т.1 „а“ и „в“
BG2IU200L019	BG0002041 BG0001001	Комплекс Ропотамо Ропотамо	SPA SCI	ез. Аркутино	повърхностно	естествено	лошо	няма данни	М3Б, ФП	Не е установен източника на натиск/причината за непостигане на добро състояние и съответно не може да бъде определено подходящо приложимо решение/мярка. Планирана е мярка за Проучване и оценка на причините за лошото състояние на	чл.156в, т.1
BG2IU600L018	BG0001001	Ропотамо	SCI	Дяволско блато	Повърхностно	естествено	умерено	няма данни	ФП, БПК, Електропроводимост, разт.O2, N-NH4, P-PO4, P-total	Не е установен източника на натиск/причината за непостигане на добро състояние и съответно не може да бъде определено подходящо приложимо решение/мярка. Планирана е мярка за Проучване и оценка на причините за лошото състояние на	чл.156в, т.1
BG2KA100R001	BG0002045 BG0000116	Комплекс Камчия Камчия	SPA SCI	р. Комлудере от извор до вливане в р. Камчия	Повърхностно	естествено	умерено	добро	М3Б, Електропроводимост	Не е установен източника на натиск/причината за непостигане на добро състояние и съответно не може да бъде определено подходящо приложимо решение/мярка. Планирана е мярка за Проучване и оценка на причините за лошото състояние на	чл.156в, т.1
BG2KA400L044	BG0000139	Луда Камчия	SCI	яз."Скала 1"	повърхностно	ИВО	мн.лошо	няма данни	М3Б, ФП	Не е установен източника на натиск/причината за непостигане на добро състояние и съответно не може да бъде определено подходящо приложимо решение/мярка. Планирана е мярка за Проучване и оценка на причините за лошото състояние на	чл.156в, т.1
BG2KA400R014	BG0000393 BG0000137	Екокоридор Камчия - Емине Река Долна Луда Камчия	SCI SCI	р. Бяла река до вливане в р. Луда Камчия	Повърхностно	естествено	умерено	добро	М3Б, N-NO2, N-total, P-PO4, P-total	Не е установен източника на натиск/причината за непостигане на добро състояние и съответно не може да бъде определено подходящо приложимо решение/мярка. Планирана е мярка за Проучване и оценка на причините за лошото състояние на	чл.156в, т.1
BG2KA400R015	BG0000393 BG0000137	Екокоридор Камчия - Емине Река Долна Луда Камчия	SCI SCI	р.Потамишка(Ведровска) до вливане в р.Луда Камчия	Повърхностно	естествено	умерено	добро	Електропроводимост, N-total, P-total	Не е установен източника на натиск/причината за непостигане на добро състояние и съответно не може да бъде определено подходящо приложимо решение/мярка. Планирана е мярка за Проучване и оценка на причините за лошото състояние на	чл.156в, т.1
BG2KA800R030	BG0000173	Островче	SCI	р. Керизбунар (Андере) от извор до язовир "Съединение"	Повърхностно	естествено	лошо	добро	М3Б, МФ, Рибн, БПК, N-NH4, N-NO3, N-total	Не е установен източника на натиск/причината за непостигане на добро състояние и съответно не може да бъде определено подходящо приложимо решение/мярка. Планирана е мярка за Проучване и оценка на причините за лошото състояние на	чл.156в, т.1
	BG0000421	Преславска планина	SCI						М3Б, МФ, Рибн, БПК, N-NH4, N-NO3, N-total	Не е установен източника на натиск/причината за непостигане на добро състояние и съответно не може да бъде определено подходящо приложимо решение/мярка. Планирана е мярка за Проучване и оценка на причините за лошото състояние на	

Нов код на водно тяло ПУРБ II	Код на защитена зона	Име на защитена зона	Тип на защитена зона	Име на ВТ	Повърхностно/П одземно	Категория по хидро-морфологични характеристики	Обща оценка на екологичното състояние / потенциал - Повърхностни водни тела	Химична оценка на състоянието - приоритетни вещества - Повърхностни водни тела	Показатели влошаващи състоянието - Повърхностни водни тела	ЗАБЕЛЕЖКА ОБОСНОВКА ЗА ИЗКЛЮЧЕНИЯ ПУРБ 2009-2015	Основание
BG2KA900R1019	BG0000501	Голяма Камчия	SCI	р. Камчия - от преди гр. В. Преслав (Омуртагов мост) до вливане на р. Врана	повърхностно	CMBT	лошо	добро	M30, MФ, T-NO3, BПК, N-NH4, N-NO2, N-NO3, N-total, P-PO4, P-total	Не е установен източника на натиск/причината за непостигане на добро състояние и съответно не може да бъде определено подходящо приложимо решение/мярка. Планирана е мярка за Проучване и оценка на причините за лошото състояние на водите	чл.156в, т.1
	BG0000178	Тича	SCI								
	BG0000393	Екокоридор Камчия - Емине	SCI								
BG2PR500R004	BG00002038	Провадийско-Роякско плато	SPA	р. Язтепенска - от извора до вливане в р.Провадийска	Повърхностно	естествено	мн.лошо	няма данни	-	Не е установен източника на натиск/причината за непостигане на добро състояние и съответно не може да бъде определено подходящо приложимо решение/мярка. Планирана е мярка за Проучване и оценка на причините за лошото състояние на водите	чл.156в, т.1
	BG0000104	Провадийско - Роякско плато	SCI								
BG2PR900R017	BG0000138	Каменица	SCI	р. Провадийска - от извора до преди с.Каменяк	повърхностно	естествено	мн.лошо	добро	N-NH4, N-NO2, N-NO3, N-total, P-PO4, P-total	Не е установен източника на натиск/причината за непостигане на добро състояние и съответно не може да бъде определено подходящо приложимо решение/мярка. Планирана е мярка за Проучване и оценка на причините за лошото състояние на водите - липса на отток	чл.156в, т.1
	BG0000602	Кабиюк	SCI								
BG2PR900R015	BG0000138	Каменица	SCI	р.Провадийска - от преди с.Каменяк до гр.Каспичан	повърхностно	естествено	лошо	добро	МФ, БПК, N-NO3, N-total	Не е установен източника на натиск/причината за непостигане на добро състояние и съответно не може да бъде определено подходящо приложимо решение/мярка. Планирана е мярка за Проучване и оценка на причините за лошото състояние на водите	чл.156в, т.1
	BG00002043	Емине	SPA								
BG2SE500R012	BG0001004	Емине - Иракли	SCI	р. Дращела - от извора до вливане в Черно море при ВС "Елените"	повърхностно	естествено	умерено	няма данни	N-NH4, N-NO2, N-total, P-PO4, P-total	Не е установен източника на натиск/причината за непостигане на добро състояние и съответно не може да бъде определено подходящо приложимо решение/мярка. Планирана е мярка за Проучване и оценка на причините за лошото състояние на водите	чл.156в, т.1
	BG00002044	Камчийска планина	SPA								
BG2SE600R1023	BG0000133	Камчийска и Еменска планина	SCI	р.Хаджийска - от извора до преди с. Ръжица	повърхностно	естествено	умерено	няма данни	M3Б, N-NH4, N-NO2, N-total, P-PO4, P-total	Не е установен източника на натиск/причината за непостигане на добро състояние и съответно не може да бъде определено подходящо приложимо решение/мярка. Планирана е мярка за Проучване и оценка на причините за лошото състояние на водите	чл.156в, т.1
	BG0000151	Айтоска планина	SCI								
BG2SE600R1123	BG0000151	Айтоска планина	SCI	р.Хаджийска - от преди с. Ръжица до 3 км след с. Ръжица	повърхностно		умерено	няма данни	М3Б, МФ	Не е установен източника на натиск/причината за непостигане на добро състояние и съответно не може да бъде определено подходящо приложимо решение/мярка. Планирана е мярка за Проучване и оценка на причините за лошото състояние на водите - изясняване на източника на органичното натоварване.	чл.156в, т.1
	BG0000151	Айтоска планина	SCI								
BG2SE800L018	BG0000151	Айтоска планина	SCI	яз.Ахелой	повърхностно	CMBT	лошо	няма данни	М3Б, ФП	Не е установен източника на натиск/причината за непостигане на добро състояние и съответно не може да бъде определено подходящо приложимо решение/мярка. Планирана е мярка за Проучване и оценка на причините за лошото състояние на водите	чл.156в, т.1